


CENEFAS A DEMOLER: CANTIDAD 2
 CENEFAS A RECONSTRUIR: CANTIDAD 4


REFERENCIAS DE CENEFAS	
Ⓚ	Demolición
①	Construcción Tipo 1
②	Construcción Tipo 2






CENEFAS A RECONSTRUIR: CANTIDAD 1

Perfil metálico colocado para que el encofrado no intente abrirse. Donde van los círculos rehundidos, se vincularán los tableros del frente y detrás a través de una varilla roscada con arandela y tuerca fijadas a los perfiles. Esta varilla irá por dentro de un caño de PVC Ø40 que coincidirá con los círculos rehundidos.

Varilla roscada, arandela y tuerca de ajuste.




DETALLE DE VINCULACIONES ENTRE TABLEROS




Perfil metálico colocado luego de los tirantes clavadores para que el encofrado no intente abrirse.

Varilla roscada, arandela y tuerca de ajuste.



Cara interna de tabique, conformada con tablas de madera cepillada, colocadas horizontalmente. Ancho de la tabla: 13cm

Tirante clavador (para que no se abran el encofrado)



TÍTULO: REPARACIÓN DE CENEFAS DE HORMIGÓN ARMADO EN PEAJES PARANÁ Y SANTA FE

Dibujó: ESPINOSA SERGIO MASTRACHIO, GUSTAVO	Escala:	Fecha: 07-09-2022	OBS:
Entregó: ESPINOSA SERGIO Subdirección de Mantenimiento y Obras Civiles	Recibió:	CENEFAS TIPO 1 y 2	